



Informe de Patología.

Colegio San Fernando de Henares. Madrid.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Situación: C\Presas, 2. San Fernando de Henares. Madrid.

Cliente: GEOCISA.

Alcance del trabajo: Informe de Patología.

Año: 2015.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Complejo de edificios afectados por hundimientos causados por túnel del metro. Redacción de Informe de Patología con análisis de la situación y propuesta de soluciones.

