



delta 259
ingeniería



Informe de Patología.

Urbanización COVIBAR 2. Sector 1.

Rivas-Vaciamadrid.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Situación: C\Guadalajara, 19-29. Rivas-Vaciamadrid. Madrid.

Cliente: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

Alcance del trabajo: Informe de Patología.

Año: 2005.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Hundimientos de viales y aceras en zonas de la urbanización (tramo final de la C\Guadalajara).

Se detectaron rellenos antrópicos de más de 15 metros de espesor.

Se redacta **Informe de Patología** analizando las causas y proponiendo soluciones y alternativas.

