



# Informe de Patología.

## Nave Industrial Montoto. Lalín.

---

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

---

**Situación:** Lalín. Pontevedra.

**Ciente:** Confecciones Montoto.

**Alcance del trabajo:** Informe de Patología.

**Año:** 2004.

---

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

---

**Patología** durante la ejecución.

Los defectos producidos durante la ejecución consisten, básicamente, en alabeos y deformaciones por torsión de las vigas prefabricadas pretensadas. Dichas deformaciones, no solamente son visibles, dando un aspecto muy preocupante a una estructura que todavía está en fase de ejecución, sino que han provocado movimientos de las vigas, llegando a producir la rotura de alguna placa de hormigón armado que se sitúa en la parte superior de los pilares.

Se redacta el **Informe de Patología**, analizando causas y posibles soluciones.

