



# Informe de Patología.

## Parador Nacional de Turismo. Toledo.

---

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

---

**Situación:** Cerro del Emperador, s/n. Toledo.

**Ciente:** PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.

**Alcance del trabajo:** Informe de Patología.

**Año:** 2006.

---

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

---

#### Informe de Patología:

Durante la reforma del Parador se produce el derrumbe de un forjado situado sobre la recepción del Parador.

Se redacta el Informe de Patología para analizar las causas del derrumbe: se ha eliminado, sin un análisis detallado, un elemento estructural que parecía un simple tabique y resultó ser un muro de carga.

