



Clínica CEMTRO.

Mirasierra.
Madrid.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Situación: Av. Ventisquero de la Condesa, 42. Madrid.

Cliente: Manuel de Lorenzo, arquitecto.

Propiedad: Clínica CEMTRO.

Alcance del trabajo: Cálculo de Estructura.

Año: 2009.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Clínica CEMTRO

Cálculo del edificio interior (aparcamiento y consultas) y de ampliación, con tres nuevas plantas de sótano.

Estructura de hormigón armado, con forjado reticular. Muros pantalla para las nuevas plantas de sótano.

