



Informe de Patología.

Edificio IDERS.

Puerto de la Cruz. Tenerife.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Situación: Puerto de la Cruz. Tenerife.

Ciente: Comunidad de Propietarios IDERS.

Alcance del trabajo: Informe de Patología.

Año: 2003.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

- ✓ Edificio emblemático en el centro del Puerto de la Cruz.
- ✓ Desalojado y cerrado por parte del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz desde 1991.
- ✓ Problemas de patologías por la utilización de cemento con aluminato de calcio.
- ✓ En 2003 se intenta rehabilitar.
- ✓ Se redacta un **Informe de Patología: Estudio de la Estructura** de cara a la reforma y rehabilitación.

