



Informe de Patología. PARQUESUR. Leganés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Situación: Avenida de Gran Bretaña, s/n. Leganés. Madrid.

Cliente: RODAMCO.

Alcance del trabajo: Informe de Patología.

Año: 2004.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Patología durante la ejecución de la ampliación. Aparición de fisuras en cabezas de pilares en el módulo 23.

Se redacta el **Informe de Patología**, analizando causas y posibles soluciones.

