



**delta 259**  
**ingeniería**



# **Informe de Patología.**

**Vivir en Rivas, Sociedad Cooperativa.**  
**Rivas-Vaciamadrid.**

---

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

---

**Situación:** Rivas-Vaciamadrid. Madrid.

**Cliente:** SALZHENIA.

**Alcance del trabajo:** Informe de Patología.

**Año:** 2005.

---

## **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

---

**Informe de Patología** y propuesta de solución:

- ✓ El Estudio Geotécnico del proyecto indicaba cimentación profunda mediante pilotes.
- ✓ La cimentación proyectada y ejecutada fue una losa.
- ✓ Se acabó realizando un **refuerzo de la cimentación mediante micropilotes.**

