



Informe de Patología.

Fábrica CAMPOFRÍO.

Torrijos. Toledo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Situación: Torrijos. Toledo.

Ciente: Ramón Vizcaíno Internacional S.A.

Alcance del trabajo: Informe de Patología.

Año: 2007.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Se redacta **Informe de Patología**. Alcance del trabajo:

- ✓ Análisis del funcionamiento del Aljibe. Se producen fugas de agua:
 - ✓ Afectan al correcto funcionamiento de diferentes elementos de la urbanización.
 - ✓ Impiden garantizar la adecuada protección frente a incendios.
- ✓ Fisuración de las soleras de la nave.

