



Festival Park Outlets.

Marratxí.
Mallorca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Situación: Marratxí. Mallorca.

Cliente: WT PARTNERSHIP.

Alcance del trabajo: Technical Due Diligence.

Año: 2011.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Análisis de la situación actual de los diferentes elementos:

- ✓ Cimentación y soleras.
- ✓ Muros y cerramientos (interiores y exteriores).
- ✓ Estructura.
- ✓ Impermeabilizante de cubiertas y fachadas.
- ✓ Elementos de urbanización.

Evaluación técnica y económica de las necesidades de mantenimiento y reparación de los elementos estudiados.

