



Edificio de Oficinas.

Credit Suisse.
Barcelona.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Situación: Avenida Diagonal. 22@. Barcelona.

Cliente: WT PARTNERSHIP.

Propiedad: Credit Suisse.

Alcance del trabajo: Technical Due Diligence.

Año: 2012.

Superficie: 23 496 m².

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Análisis de la situación actual de los diferentes elementos:

- ✓ Cimentación y soleras.
- ✓ Muros y cerramientos (interiores y exteriores).
- ✓ Estructura.
- ✓ Impermeabilizante de cubiertas y fachadas.
- ✓ Elementos de urbanización.

Evaluación técnica y económica de las necesidades de mantenimiento y reparación de los elementos estudiados según DIN 276.

