



# Dictamen Pericial. C\López de Hoyos, 3. Madrid.

---

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

---

**Situación:** C\ López de Hoyos, 3. Madrid.

**Ciente:** GRUPO MALL, S.A.

**Alcance del trabajo:** Dictamen Pericial. Peritación de la estructura y la pantalla.

**Año:** 2007.

---

## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

---

La Comunidad de Propietarios de la parcela colindante (C\López de Hoyos, 5) reclama al GRUPO MALL, S.A. por la aparición de grietas en la fachada común a ambos edificios, durante la ejecución de la obra del primero.

Se redacta un **Dictamen Pericial**. Alcance del trabajo:

- ✓ Revisión del proyecto de Estructura.
- ✓ Revisión de los Muros Pantalla:
  - ✓ Muro Pantalla 2: coincide con la medianería del colindante.
  - ✓ Muro Pantalla 4: fachada de la Calle López de Hoyos.

